

附件：

序号	名称	申请资质类别	审查意见	地址
1	湖北均恒建设有限公司	建筑工程施工 总承包贰级	同意建筑工程施工 总承包贰级	湖北省宜昌市猇亭 区 正大路 26 号
2	湖北华定工程有限公司	桥梁工程专业承包贰级、 隧道工程专业承包贰级、 地基基础工程专业承包 贰级	同意桥梁工程专业承包贰 级、隧道工程专业承包贰级。 不同意地基基础工程专业承 包贰级。原因：1. 地基基础 专业承包技术负责人不符合 要求。	湖北省宜昌市秭归 县茅坪镇明珠小区 163 号（自主申报）
3	湖北翎肃建筑工程 有限公司	消防设施工程 专业承包贰级	不同意消防设施工程专业承 包贰级。原因：1. 技术负责 人不满足要求。2. 职称人员 不满足要求。3. 净资产不符 合要求。	宜昌市伍家岗区沿 江大道 188 号外滩 领馆 7 楼 7-1 号

4	湖北兆合源建设工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级	同意建筑工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级。	宜昌市西陵区西湖路32号6-3
5	湖北庚皓建筑工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级	不同意建筑装修装饰工程专业承包贰级。原因：1.技术工人不符合要求。2.净资产不符合要求。	湖北省宜昌市点军区桥边镇十里红路308号江南科创园10号楼238
6	宜昌民群建设有限公司	钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级	同意钢结构工程专业承包贰级、地基基础工程专业承包贰级、建筑装修装饰工程专业承包贰级。	湖北省宜昌市枝江市马家店街道新华路北侧01幢1单元1-4层101室
7	湖北盛林生物工程有限公司	建筑机电安装工程专业承包贰级	不同意建筑机电安装工程专业承包贰级。原因：1.部分职称人员保险不符合要求。	中国（湖北）自贸区宜昌片区桔乡路519号
8	一冶（宜昌）建设投资有限公司	建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级	不同意建筑装修装饰工程专业承包贰级、建筑幕墙工程专业承包贰级。原因：1.职称人员不符合要求。2.净资产不符合要求。3.建造师不符合要求。4.技术工人不符合要求。	湖北省宜昌市夷陵区龙泉镇龙镇社区龙泉大道110号

9	宜昌展通建设工程有限公司	市政公用工程施工总承包贰级、环保工程专业承包贰级	同意环保工程专业承包贰级，不同意市政公用工程施工总承包贰级。原因：1. 职称人员不符合要求。	当阳市玉阳办事处 长坂路 259 号
10	湖北繁跃建设有限公司	桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级	不同意桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、钢结构工程专业承包贰级。原因：1. 隧道专业职称人员不满足要求。2. 机械设备不符合要求。	宜昌市夷陵区下堡坪乡集镇一号
11	三楚生态建设集团有限公司	公路工程施工总承包贰级、公路路基工程专业承包贰级	不同意公路工程施工总承包贰级；不同意公路路基工程专业承包贰级。原因：1. 技术负责人业绩不实。2. 职称人员不符合要求。3. 机械设备不满足要求。	当阳市玉阳办事处 长坂路 259 号（大有投资院内）
12	长阳路晨公路养护有限责任公司	公路工程施工总承包贰级	不同意公路工程施工总承包贰级。原因：1. 技术负责人业绩不符合要求。2. 职称人员不符合要求。	长阳龙舟坪镇清江路 12 号

13	湖北中广公路勘察设计有限公司	公路工程施工 总承包贰级	不同意公路工程施工总承包贰级。原因：1. 技术负责人业绩不符合要求。2. 公路工程专业注册建造师不符合要求。3. 设备不符合要求。	宜昌市夷陵区东城 试验区中广大厦
14	湖北利融惠勇建设工程有限公司	建筑工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级	不同意公路工程施工总承包贰级；不同意公路路面工程专业承包贰级；不同意公路路基工程专业承包贰级。同意建筑工程施工总承包贰级。原因：1. 技术负责人业绩不符合要求。2. 职称人员不符合要求。	湖北省宜昌市点军区银河路 118 号百联慧谷 A13-121